

Rozbiły się dwa T-38C

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 23 listopada 2019

21 listopada rano do rutynowego lotu treningowego z bazy Enid-Vance US Air Force w Oklahomie startowały dwa samoloty szkolno-treningowe T-38C Talon. Każdym z nich leciało dwóch pilotów. Z niewiadomych przyczyn, ok. 9:10 czasu lokalnego oba samoloty wypadły z pasa startowego.



Samolot T-38C, w którym zginęło dwóch pilotów US Air Force. Widać ślady wyryty przez samolot, który wypadł z pasa lotniska i przewrócił się do góry kołami / Zdjęcie: via Adventures

Wraki rozbitych samolotów znaleziono w obrębie lotniska. Jeden z nich zatrzymał się w pozycji odwróconej, ze złamanym nosem, po wyryciu w ziemi długiego śladu. Okazało się, że dwóch z pilotów, którzy nim lecieli, zginęło na miejscu. Drugi zatrzymał się tuż przy pasie z otwartym podwoziem. Jego piloci przeżyli, nie odnosząc żadnych obrażeń.



Drugi z T-38C zatrzymał się niedaleko pasa, równoległe do niego. Obaj członkowie jego załogi nie odnieśli żadnych obrażeń / Zdjęcie: via Adventures

Wczoraj wieczorem poinformowano, że ofiary katastrofy to 47-letni instruktor Lt. Col. John *Matt* Kincade i 23-letni uczeń 2nd Lt. Travis B. Wilkie. Ten pierwszy pierwotnie służył w US Navy, a w USAF był przydzielony do 5th Flying Training Squadron. Drugi pochodził z San Diego, a w 2018 ukończył Air Force Academy.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Pierwotnie podawano nieoficjalnie, że samoloty się zderzyły podczas startu. Badanie przyczyn katastrofy ma potrwać 1-2 miesiące.

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2025 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o