

Rozbił się kolejny F-16

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 3 grudnia 2019

Wczoraj ok. 15:30 czasu lokalnego w bazie Kunsan w Republice Korei, w czasie podejścia do lądowania po rutynowym locie treningowym, rozbił się myśliwiec F-16. Jego pilot zdołał się katapultować i przeżył. Wylądował w pobliżu bazy. Okazało się, że doznał niewielkich obrażeń i został przewieziony do placówki medycznej. Na ziemi nikomu nic się nie stało.



Myśliwiec F-16 kołuje po pasie startowym bazy Kunsan w Republice Korei, 19 listopada 2019 / Zdjęcie: US Air Force – Staff Sgt. Mackenzie Mendez

Dowódca 8. skrzydła myśliwskiego US Air Force, które operuje z Kunsan, zawiesił wszystkie operacje wojskowe i cywilne w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Pas startowy był zamknięty blisko dobę. Baza Kunsan znajduje się ok. 10 km na zachód od Gunsan, na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Koreańskiego, w pobliżu ujścia rzeki Kum. Z Kunsan w ramach 8. FW operują dwie eskadry wyposażone w F-16CM i F-16DM: 35. *Pantons* i 80. *Juvats* FS.

Wczorajszy wypadek był kolejnym w ciągu niecałego miesiąca z udziałem F-16. 8 października myśliwiec tego typu z 52nd Fighter Wing rozbił się w pobliżu Spangdahlem AB w Niemczech. 29 października 2019 w czasie lotu treningowego rozbił się F-16 z 49th Wing USAF z bazy Holloman w Nowym Meksyku. W obu przypadkach pilotom udało się katapultować i przeżyć.

Myśliwce General Dynamics (obecnie Lockheed Martin) F-16 Fighting Falcon są produkowane od 1976. Powstało ich ponad 4,6 tys. w wielu wersjach. F-16 używane są w 26 państwach.