

Katastrofa Y-12 w Sri Lance

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 3 stycznia 2020

Dziś rano, 3 stycznia 2020, po starcie lotniska Wirawila, rutynowy lot obserwacyjny wykonywał lekki samolot transportowy Harbin Y-12 wojsk lotniczych Sri Lanki. Na jego pokładzie znajdowało się 4 żołnierzy, w tym dwóch pilotów. Samolot miał wylądować na lotnisku Ratmalana pod Colombo.

Y-12 nie doleciał jednak do celu. Rozbił się ok. 9:15 czasu lokalnego w pagórkowatym terenie w rejonie Thambapillai niedaleko miasta Haputale, ok. 200 km Colombo.



Spalony wrak samolotu Harbin Y-12, który rozbił się dziś rano niedaleko Haputale / Zdjęcie: Twitter

Gdy do wraku dotarli ratownicy, okazało się, że wszyscy lecący Y-12 zginęli. To dowódca eskadry WAMBNB Weebedda, porucznik KMDL Kulathunga oraz sierżanci DWRW Kumara i LAC Hettiarachchi. Ranna została też jedna osoba na ziemi. To kobieta z domu, obok którego spadł samolot. Przewieziono ją do szpitala w Haputale.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Oddzielne dochodzenia w tej sprawie prowadzą wojska lotnicze i policja.

Rozbity samolot to zmodyfikowany transportowy Harbin Y-12 II produkcji chińskiej, nr ser. 0021, wyprodukowany w 1990. Należał do wojsk lotniczych Sri Lanki. Nosił znaki rejestracyjne SCL-857.