


Katastrofa EMB-810 w Brazylii

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 16 maja 2020

Wczoraj po południu, ok. 17:30 czasu lokalnego z lotniska Sobral w Brazylii wystartował dwusilnikowy samolot Embraer EMB-810. Na jego pokładzie, poza pilotem, znajdował się pacjent chory na Covid-19 i dwaj członkowie personelu medycznego. Mieli lecieć na lotnisko Teresina-Senador Petrônio Portela, do szpitala w rodzinnym mieście pacjenta.



*Załadunek chorego na Covid-19
pulmonologa Pedro José Ferreira de
Menesesa do samolotu EMB-810 /
Zdjęcie: Twitter*

Samolot nie dotarł do celu. Z niewiadomych przyczyn rozbił się 30 minut po starcie, w górzystym terenie niedaleko São Benedito w prowincji Ceará. Gdy na polu pod miastem odnaleziono wrak, okazało się, że ten spłonął.

Wszyscy lecący samolotem zginęli. Jedną z ofiar zidentyfikowano jako pulmonologa Pedro José Ferreira de Menesesa. To on był chorym na Covid-19 pacjentem.



*Szczątki rozbitego w Brazylii samolotu
Embraer EMB-810 Seneca II / Zdjęcie:
Twitter*

Według Narodowej Agencji Lotnictwa Cywilnego (ANAC), samolot był w dobrym stanie. Jego pilot był doświadczony i dobrze znał region. Ocenia się, że do katastrofy mogła przyczynić się zła pogoda.

Rozbity samolot to dwusilnikowy dolnopłat Embraer EMB-810 Seneca II, zn. rej. PT-RMN, nr ser. 810434. Należał do Top Line Táxi Aéreo z Piauí.

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2025 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o