

# Katastrofa Pipera w Alabamie

#Lotnictwo wojskowe #Marynarka wojenna #Wypadki 12 czerwca 2020

Wczoraj po południu z Jasper-Walker County Airport-Bevill Field w stanie Alabama wystartował jednosilnikowy samolot Piper Turbo Lance. Na jego pokładzie znajdowały się dwie osoby – oficerowie US Navy. Lecieli na Selma-Craig Field w Alabamie.



*Fragmenty wraku Pipera Turbo Lance, który rozbił na polu przed lotniskiem Selma-Craig Field w Alabamie / Zdjęcie: via 3weartv*

Samolot nie doleciał na lotnisko docelowe. Rozbił się o 16:37 czasu lokalnego, na polu, ok. 3 km przed progiem jego pasa. Prawdopodobną przyczyną wypadku była awaria napędu. Samolot uległ całkowitemu zniszczeniu.



*Ofiary katastrofy w Alabamie – Navy Commander Joshua Fuller i Navy Captain Vincent Segars z NAS Pensacola / Zdjęcie: via 3weartv*

Obaj lecący samolotem oficerowie zginęli na miejscu. Zidentyfikowano ich jako Navy Captaina Vincenta Segarsa i Navy Commandera Joshua Fullera. Obaj służyli w NAS Pensacola. Kpt. Segars był Commanding Officer Naval Aviation Schools Command w tej bazie.

Rozbity samolot to jednosilnikowy dolnopłat Piper PA-32RT-300T Turbo Lance II, zn. rej. N543GS, nr ser. 32R-7887124. Należał do Fuller Bruner Operations LLC.

---

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o