

# Rozbił się tajwański bsl Teng Yun

#Lotnictwo wojskowe #Pożegnania 18 lutego 2021

Dziś, 18 lutego 2021 o 18:33 czasu lokalnego, w czasie lotu testowego, rozbił się tajwański bsl o dużej długotrwałości lotu Teng Yun. Bezzałogowiec wystartował z bazy Taitung Chih-hang. Wrak znaleziono po półtorej godziny od wypadku w pobliżu parku leśnego Taitung. Okazało się, że na ziemi nikomu nic się nie stało.



*Tajwański bsl Teng Yun, numer seryjny MU1611, który rozbił się dziś w czasie lotu testowego / Zdjęcie: NCSIST*

Testowany prototyp Teng Yun został zaprojektowany i zbudowany przez Narodowy Instytut Nauki i Technologii Chung-Shan (NCSIST). Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Za najbardziej prawdopodobną uznaje się awarię systemu kontroli lotu. Według wstępnych doniesień, bsl próbował awaryjnie lądować na łące, ale zahaczył o drzewa i rozbił się.

Rozbity był jednym z dwóch prototypów. Drugi ma numer MU1612.

Bsl Teng Yun jest rozwijany od 2015. Jego udoskonaloną wersję pokazano w 2019. Na 4 lata rozwoju Teng Yun (2018-2021) przeznaczono 3,45 NT\$ (ponad 120 mln USD). Produkcja seryjna Teng Yun ma rozpocząć się w 2024. Według władz tajwańskich, dzisiejszy wypadek nie powinien wpłynąć na harmonogram rozwoju bsl.

Teng Yun ma mieć zasięg 1000 km. Jego długotrwałość lotu ma przekraczać 24 h. Wysokość przelotowa wynosi 7,6 km. Bsl ma być uzbrojony w kpr Hellfire lub ich odpowiedniki.