

Katastrofa tureckiego NF-5

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 7 kwietnia 2021

Dziś, 7 kwietnia 2021 wczesnym popołudniem, ok. 14:15 czasu lokalnego (11:15 UTC) w czasie rutynowego lotu treningowego rozbił się samolot NF-5 należący do grupy akrobacyjnej *Türk Yıldızları* (Tureckie Gwiazdy). Jego pilot zginął. Media podają, że to 36-letni kpt. Burak Genççelebi z Izmiru.



Szczątki rozbitego myśliwca Canadair NF-5A-2000 należącego do grupy akrobacyjnej Türk Yıldızları zostały rozrzucone na znacznym obszarze / Zdjęcie: Twitter – serikmerkez

Samolot wystartował z bazy Konya w centralnej Turcji. Niedaleko od niej znaleziono jego szczątki rozrzucone na znacznym obszarze.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.

Rozbity samolot to jednosilnikowy myśliwiec Canadair NF-5A-2000 – jeden z otrzymanych przez Türk Hava Kuvvetleri (tureckich wojsk lotniczych) od Królewskich Holenderskich Wojsk Lotniczych. Zmodyfikowano w nich wyposażenie kabiny, usunięto działko i wyrzutniki flar, a także przebudowano zbiorniki paliwa, uzupełniając je wytwornicami dymu. Po 2010 jednomiejscowe NF-5A i dwumiejscowe NF-5B przeszły modernizację, która przedłużyła ich żywotność. Obecnie noszą one oznaczenia NF-5A-2000 i NF-5B-2000.