

Kolejna katastrofa King Aira w Nigerii

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 22 maja 2021

Wczoraj wieczorem, ok. 18:00 podczas lądowania na międzynarodowym lotnisku Kaduna na północ od stolicy Nigerii – Abudży, rozbił się samolot wojskowy Beechcraft King Air. Na jego pokładzie znajdowała się 4-osobowa załoga i 11 pasażerów. Wszyscy zginęli.



Spalony wrak samolotu King Air, który rozbił się podczas podejścia do lądowania na międzynarodowym lotnisku Kaduna w Nigerii / Zdjęcie: Twitter

Jedną z ofiar katastrofy to dowódca armii nigeryjskiej – 54-letni Lt-Gen Ibrahim Attahiru. Zajmował to stanowisko dopiero od stycznia 2021. Miał zwiększyć skuteczność trwających od ponad 10 lat walk z dżihadowskimi rebeliantami.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.

3 miesiące temu miał miejsce podobny wypadek. 21 lutego 2021 przed pasem startowym lotniska w Abudży rozbił się King Air z 7 osobami na pokładzie ([Katastrofa King Aira w Nigerii](#), 2021-02-21). Także wówczas wszyscy zginęli. Powodem katastrofy była awaria silnika.

Rozbity wczoraj samolot to dwumiejscowy Beechcraft B300 King Air 350i, zn. rej. NAF203, nr ser. FL-891, wyprodukowany w 2013.

Powiązane wiadomości

[Kolejna katastrofa King Aira w Nigerii \(2021-05-22\)](#)

[Katastrofa King Aira w Nigerii \(2021-02-21\)](#)