

Awaria Air Force Two

#Lotnictwo wojskowe #Strategia i polityka #Wypadki 7 czerwca 2021

Wczoraj, 6 czerwca 2021 po południu z Joint Base Andrews wystartował samolot Boeing 757 (VC-32) – Air Force Two, wiozący wiceprezydent USA Kamalę Harris i towarzyszącą jej delegację. Miała ona lecieć do Gwatemali, a później – 8 czerwca – do Meksyku na rozmowy o nielegalnej emigracji z tych krajów (tylko w kwietniu 2021 – 178 tys. osób). Tuż po starcie załoga zgłosiła awarię i zawróciła na lotnisko. Po wylądowaniu – o 15:06 ET, około pół godziny po starcie – okazało się, że nikomu nic się nie stało.



Wiceprezydent USA Kamala Harris wsiada na pokład zastępczego samolotu Air Force Two VC-32, którym za chwilę odleci do Gwatemali / Zdjęcie: Twitter

US Air Force nie poinformowały o rodzaju awarii, której uległ samolot. Nieoficjalnie podaje się, że problemy dotyczyły podwozia. Nie przeszkodziły one jednak w lądowaniu. Wiadomo, że załoga samolotu wiozącego prezydenta USA lub jego zastępcę zachowuje szczególną ostrożność, więc powodem lądowania awaryjnego mógł być nawet drobny problem.

Wiceprezydent i reszta delegacji przesiedli się do innego samolotu VC-32. Harris wsiadła na jego pokład o 16:19. Wystartował on kilkanaście minut później. Do Gwatemali dotarł bez problemów, z dwugodzinnym opóźnieniem w stosunku do pierwotnych planów. Wylądował o 18:18 czasu lokalnego



Powitanie wiceprezydent USA na lotnisku w Gwatemali, na którym Air Force Two VC-32 wylądował z dwugodzinnym opóźnieniem / Zdjęcie: Twitter

4 Boeingi 757, które wchodzą w skład floty prezydenckiej USA, zostały zakupione w 1998. Nadano im oznaczenie VC-32. Obecnie są już dość przestarzałe i mało ekonomiczne – ich zaletą pozostaje stosunkowo duży zasięg i możliwość lądowania na mniejszych lotniskach niż w wypadku Boeingów 747, używanych przez prezydenta. Póki co Departament nie poszukuje ich następców. Wazni politycy USA latają także mniejszymi Boeingami 737.

Wczorajszy problem techniczny nie był pierwszym z samolotem wiozącym Kamalę Harris. Poprzednim razem problemy dotknęły ją podczas podróży do Kalifornii w marcu 2021.