

Katastrofa indonezyjskich EMB-314E

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 16 listopada 2023

Cztery samoloty EMB-314E z Skadron Udara 21 indonezyjskich wojsk lotniczych wykonywały dziś lot treningowy. Wystartowały z lotniska Malang – Abdul Rachman Saleh na Wschodniej Jawie. O 11:43 czasu lokalnego dwa z samolotów rozbiły się o zbocze góry Bromo.



Płonący wrak samolotu EMB-314E indonezyjskich wojsk lotniczych, który rozbił się o zbocze góry Bromo na Wschodniej Jawie / Zdjęcie: via X

Wraki znaleziono niedaleko wioski Keduwung w dystrykcie Puspo. Okazało się, że czterech członków załóg rozbitych samolotów zginęło na miejscu.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrof. Prawdopodobnie samoloty zderzyły się w powietrzu, a piloci utracili nad nimi kontrolę.



Lotnicy TNI-AU, którzy zginęli w wyniku zderzenia ich samolotów ze zboczem góry Bromo w czasie lotu treningowego / Zdjęcie: via X

Rozbite samoloty to jednosilnikowe turbośmigłowe lekkie szturmowe dolnopłaty Embraer EMB-314E Super Tucano (A-29). Należały do 21. eskadry indonezyjskich wojsk lotniczych (TNI – Angkatan Udara). Jeden z nich (nr ser. 31400179) nosił zn. rej. TT-3103, a drugi (31400195) TT-3111.