

Bayraktar TB2 rozbił się w Iraku

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 17 lipca 2021

Na północy Iraku rozbił się turecki bsl Bayraktar TB2 ([MON kupuje bbsl TB2, 2021-05-22](#)) uczestniczący w operacji przeciwko Kurdom. Bezzałogowiec spadł na trudno dostępny, górzisty teren.



Szczałki bojowego bezzałogowca Bayraktar TB2, który rozbił się w północnym Iraku / Zdjęcie: Twitter

O tym, że Bayraktar TB2 uczestniczył w operacji bojowej świadczy jego uzbrojenie. Pod skrzydłami miał podwieszane bomby kierowane MAM-C i MAM-L.

Prawdopodobnie przyczyną upadku bsl była awaria lub błąd operatora. Gdyby Bayraktar TB2 został zestrzelony przez Kurdów, ci na pewno by się pochwalili tym w mediach.

Według dostępnych informacji, Bayraktar TB2 rozbił się kilka tygodni temu. W mediach społecznościowych wskazuje się na 21 maja 2021. Dopiero teraz pojawiło się nagranie video z miejsca upadku bezzałogowca.

Powiązane wiadomości

[Bayraktar TB2 rozbił się w Iraku \(2021-07-17\)](#)

[MON kupuje bbsl TB2 \(2021-05-22\)](#)

[Tunezja kupuje tureckie bsl \(2020-03-16\)](#)

[Pierwsze seryjne Anka-S dostarczone \(2018-04-12\)](#)

[Serbia chce kupić bsl Bayraktar TB2 \(2020-10-07\)](#)

[Chińskie bsl CH-92A w Serbii \(2020-07-05\)](#)

[Specjalne malowanie bsl Bayraktar TB2S \(2020-11-06\)](#)

[Serbia chce kupić bsl Bayraktar TB2 \(2020-10-07\)](#)