

Katastrofa malezyjskiego Hawka

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 17 listopada 2021

Wczoraj, 16 listopada 2021 wieczorem, o 22:07 czasu lokalnego w bazie Butterworth w stanie Penang w Malezji rozbił się samolot szkolno-bojowy BAe Hawk Mk 108. Na jego pokładzie znajdowało się dwóch pilotów, którzy wykonywali lot szkoleniowy. Jeden z członków załogi zginął, a drugi został ranny.



Wrak samolotu Hawk Mk 108, który częściowo spłonął podczas wypadku w bazie Butterworth w stanie Penang w Malezji / Zdjęcie: Bernama

Z komunikatu Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM, królewskich malezyjskich wojsk lotniczych) wynika, że zginął kpt. Mohamad Affendi Bustamy, a przeżył mjr Mohd Fareez Omar. Odwieziono go do szpitala Seberang Jaya Hospital w Penang. Jego stan jest określany jako stabilny.

Dowództwo TUDM nie zdecydowało o uziemieniu pozostałych samolotów Hawk Mk 108. Uznano, że jest na to za wcześnie. Samoloty zostaną natomiast poddane dodatkowym przeglądom.

Rozbity samolot to jednosilnikowy dwumiejscowy odrzutowiec szkolno-bojowy BAe Hawk Mk 108, zn. rej. M40-08, nr ser. MT009/429. Należał do 15. eskadry z bazą w Butterworth.