

Boeing przebudowuje drzwi 787

#Lotnictwo cywilne #Pożegnania #Transport lotniczy 21 listopada 2021

Boeing przekonstruował mocowanie tylnych drzwi pasażerskich i towarowych w samolotach modelu 787. Zmiany są wprowadzane w części samolotów. Powoduje to wstrzymanie ich montażu końcowego w zakładzie produkcyjnym w North Charleston w Południowej Karolinie. Koncern twierdzi, że już kończy niezbędne przeróbki.



Montaż samolotu Boeing 787 w zakładzie produkcyjnym w North Charleston w Południowej Karolinie / Zdjęcie: Twitter

Przedsiębiorstwo nie zaprzestało produkcji modelu 787, ale znacząco ją ograniczyło. W lipcu 2021 nastąpiło jej zmniejszenie z 5 do 2 miesięcznie. Nadal wstrzymane są dostawy maszyn tego typu.

Problemy z drzwiami i ich mocowaniem nie są jedynymi, które Boeing ma z samolotami modelu 787 (niedawno poinformowano, że niektóre jego struktury kompozytowe zostały zanieczyszczone teflonem). W związku z nimi koncern wstrzymał dostawy 787 od października 2020 do marca 2021, a następnie ponownie w maju. Teraz, poza wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych ([Problemy z jakością Dreamlinerów](#), 2021-07-14), producent zmienia też – w porozumieniu z FAA – metody kontroli. – *Przeprowadzamy kompleksowe inspekcje i związane z nimi zmiany w całej produkcji 787 i w łańcuchu dostaw, prowadząc jednocześnie szczegółowe, przejrzyste rozmowy z FAA, dostawcami i naszymi klientami* – stwierdził Boeing. Zdaniem koncernu, problemy nie wpływają na bezpieczeństwo lotów jego samolotów.

Powiązane wiadomości

[Boeing przebudowuje drzwi 787 \(2021-11-21\)](#)

[Problemy z jakością Dreamlinerów \(2021-07-14\)](#)

[FAA zablokowała dostawy Boeingów 787 \(2021-05-28\)](#)
