

Katastrofa Barona w Salvadorze

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 4 grudnia 2021

2 grudnia 2021 u wybrzeży Salvadoru lot patrolowy wykonywał samolot Beech Baron Fuerza Aérea Salvadoreña (wojsk lotniczych Salvadoru). Z niewiadomych przyczyn maszyna rozbiła się 8 km na południe od plaży La Puntilla w departamencie La Paz. W katastrofie zginęło 3 żołnierzy, którzy nim lecieli.



Łódź uczestnicząca w akcji poszukiwawczo-ratowniczej samolotu Beech Baron lotnictwa wojskowego Salvadoru / Zdjęcie: Twitter

Ofiary to pilot wojsk lotniczych i dwóch poruczników z marynarki wojennej. Pilotem był Carlos Rodrigo Escobar Grimaldi, a lotnikami floty Santos Elías Serrano Minero i Gerardo Antonio Merino Marroquín – syn ministra obrony Salvadoru. Lokalne media podają różne cele realizowanej przez nich misji. Jedne źródła twierdzą, że lotnicy poszukiwali zaginionego jachtu. Inne media informują, że lot miał charakter szkoleniowy. Pilot wojsk lotniczych miał szkolić pilotów marynarki wojennej.

Samolot, który rozbił się u wybrzeży Salvadoru to dwusilnikowy Beechcraft G58 Baron, nr rej. 010, nr ser. TH-2333. Został wyprodukowany w 2013 i pierwotnie latał z rejestracją N581SR. W 2017 rząd USA przekazał go salvadorskiej marynarce wojennej do realizacji misji antynarkotykowych.