

Na Morzu Południowochińskim rozbił się F-35C

#Lotnictwo wojskowe #Marynarka wojenna #Wypadki 24 stycznia 2022

W czasie rutynowej misji treningowej na pokładzie lotniskowca USS *Carl Vinson* (CVN 70) operującego na Morzu Południowochińskim lądował samolot bojowy *stealth* F-35C. Lądowanie okazało się nieudane. Samolot rozbił się.



Samolot stealth F-35C ląduje na pokładzie USS Carl Vinson / Zdjęcie: US Navy

Pilot samolotu zdołał się katapultować. Przeżył i został podjęty przez śmigłowiec. Według oficjalnego komunikatu, jest w stanie stabilnym.

Obrażenia odniosło 7 marynarzy z lotniskowca. 3 z nich, w najcięższym stanie, zostało przewiezionych przez śmigłowce do placówki medycznej w Manili na Filipinach. 4 pozostałych zostało poddanych leczeniu przez personel na pokładzie. Trzech wkrótce opuściło placówkę medyczną.

Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.

Rozbity samolot to Lockheed Martin F-35C Lightning II, przydzielony do Carrier Air Wing (CVW) 2.