

## Trafiony pociskiem Su-25 wrócił do bazy

#Konflikty zbrojne #Lotnictwo wojskowe #Strategia i polityka 14 marca 2022

Dziś, 14 marca 2022 Ministerstwo Obrony FR opublikowało zdjęcia samolotu szturmowego Su-25, który trafiony pociskiem wyrzelnym z przenośnej wyrzutni zdołał wrócić do bazy. Według ujawnionych informacji, samolot wykonywał misję nad Ukrainą w parze z innym Su-25. Jego pilot po trafieniu zdecydował się na kontynuowanie lotu, wyłączył zniszczony silnik i nie katapultował się. Udało mu się wylądować mimo uszkodzenia systemu sterowania.



*Rosyjski Su-25 trafiony przez ukraiński pocisk przeciwlotniczy po wylądowaniu w bazie. Jak widać samolot mógł kontynuować lot mimo uszkodzenia nie tylko silnika, ale i usterzenia / Zdjęcie: MO FR*

MO FR poinformowało, że pilot drugiego z pary Su-25 osłaniał trafiony samolot. Wystrzelił flary zakłócające głowice naprowadzające na cel drugi pocisk wyrzelnym przez Ukraińców, co uchroniło przed kolejnym trafieniem. Prowadzącym pary był ppłk Denis Litwinow.

Nie ujawniono bazy, z której operowały rosyjskie samoloty.