

W Chinach rozbił się L-15

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 24 kwietnia 2022

Wczoraj, 23 kwietnia 2022 lot treningowy nad prowincją Henan w Chinach wykonywał samolot szkolno-bojowy Hongdu L-15. Na jego pokładzie znajdowało się dwóch członków załogi. Z niewiadomych przyczyn doszło do wypadku. Samolot rozbił się.



Niechiński członek załogi samolotu L-15, który rozbił się wczoraj w prowincji Henan. Nie wiadomo z jakiego kraju pochodzi / Zdjęcie: Twitter – autor nieznan

Obu członkom załogi L-15 udało się katapultować. Obaj przeżyli. Nieoficjalnie wiadomo, że jeden z nich złamał nogę.



Rozbity samolot uległ prawie całkowitej destrukcji i spłonął. Jednym z niewielu większych fragmentów konstrukcji był skrzydło ze znakiem rozpoznawczym chińskich wojsk lotniczych / Zdjęcie: Twitter

Z nagrania opublikowanego na Twitterze przez przypadkowego obserwatora wynika, że jeden z członków załogi nie był Chińczykiem. Na temat jego narodowości w Internecie trwają spekulacje. Być może pochodzi z kraju, który jest zainteresowany zakupem L-15, np. ZEA.

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2025 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o