

# Zderzenie szybowców Jantar nad Słowacją

#Lotnictwo cywilne #Sporty lotnicze #Wypadki 27 kwietnia 2022

Wczoraj, 26 kwietnia 2022 po 14:00 nad wzgórzem Končiar w pobliżu Martina na Słowacji zderzyły się szybowce Jantar Standard. Szybowce spadły na trudno dostępny, zadrzewiony teren. Oba zatrzymały się na gałęziach drzew.



*Wiszący na gałęziach drzew litewski szybowiec Jantar Standard, który uczestniczył w zderzeniu nad wzgórzem Končiar w pobliżu Martina na Słowacji / Zdjęcie: HaZZ*

Na miejsce wypadku wysłano śmigłowiec pogotowia ratunkowego z lekarzem, który stwierdził śmierć pilotów na miejscu.

Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Prawdopodobnie był nią błąd jednego z pilotów.

Piloci szybowców uczestniczyli w międzynarodowych zawodów szybowcowych FCC. Szybowce startowały z lotniska w Prievidzy.

Jeden z szybowców uczestniczących w wypadku był zarejestrowany w Polsce, a drugi na Litwie. Oba to SZD-48 Jantar Standard 3. Litewski miał rejestrację LY-GBI (nr ser. B-1763), a polski prawdopodobnie SP-3688.