

W Chinach spłonął A319

#Lotnictwo cywilne #Transport lotniczy #Wypadki 12 maja 2022

Dziś rano, 12 maja 2022 o 8:09 czasu lokalnego (00:09 UTC) z pasa startowego 03/21 międzynarodowego lotniska Chongqing-Jiangbei w ChRL do lotu TV 9833 startował samolot Tibet Airlines, Airbus A319. Na jego pokładzie znajdowały się 122 osoby – 113 pasażerów i 9 członków załogi. Mieli lecieć do Nyingchi. Pilot zdecydował się jednak na przerwanie startu. W efekcie samolot wypadł z pasa.



Po wypadnięciu z pasa pożar objął lewe skrzydło Airbusa A319. Samolot został bardzo poważnie uszkodzony / Zdjęcie: Twitter

Po wypadnięciu z pasa samolot uległ uszkodzeniu i zapalił się. Niezwłocznie rozpoczęto ewakuację pasażerów i załogi. Wszystkim udało się opuścić pokład. 36 osób odniosło jednak niewielkie obrażenia i trafiło do szpitali.

Wrak samolotu został ugaszony i zalany pianą. Wszystko wskazuje na to, że samolot nie nadaje się do naprawy.

Według CAAC, pilot przerwał start zgodnie z procedurami po wystąpieniu nieprawidłowości. Okoliczności wypadku są badane. Nieoficjalnie wiadomo, że w czasie rozbiegu pojawiły się wibracje, a w kabinie pasażerskiej wypadły maski tlenowe.

Samolot, który spłonął, to Airbus A319-115 (WL) zn. rej. B-6425, nr ser. 5157. Został zbudowany na linii montażu końcowego Airbusa w Tianjin. Oblatano go w listopadzie 2012. Tibet Airlines dysponują 28 A319.