

Wyniki śledztwa ws. kolizji USS Connecticut

#Marynarka wojenna #Służby państwowe #Wypadki 24 maja 2022

US Navy opublikowała wyniki śledztwa dotyczącego zderzenia okrętu podwodnego o napędzie jądrowym USS *Connecticut* (SSN-22) typu *Seawolf* z podwodną skałą. Incydent miał miejsce 2 października 2021 na wodach międzynarodowych Morza Północno-wschodniego a jego głównym powodem miały być błędy załogi.



W wyniku zderzenia poważnie uszkodzona została dziobowa część okrętu. Aby zapobiec takim incydentom w przyszłości wdrażane są środki zaradcze / Zdjęcie: San Diego WebCam

Zgodnie z wynikami śledztwa do zdarzenia miały się przyczynić seria indywidualnych błędów i zaniedbań załogi okrętu w planowaniu nawigacji. Niedostateczny był także poziom kontroli wykonywania zadań i zarządzania ryzykiem. Te wszystkie elementy miały być *daleko poniżej standardów US Navy*. Postępowanie wykazało, że zderzenia ze skałami dało się uniknąć, gdyby załoga działała zgodnie z procedurami.

Co istotne, wykazano także, że SSN-22 uczestniczył w mniej poważnej kolizji kilka miesięcy wcześniej – 14 kwietnia 2021. Wówczas doszło do zderzenia z infrastrukturą portową w Naval Base Point Loma. Również wtedy winne kolizji okazało się odpowiedzialne za nawigację dowództwo okrętu.

Na podstawie wyników śledztwa US Navy wdrożyła odpowiednie środki i procedury mające ograniczyć ryzyko kolejnych kolizji. Poza lepszym szkoleniem nawigacyjnym poszczególnych członków załogi wskazano też obszary wymagające zmian w procesie szkolenia i certyfikacji załóg OP. Na tej podstawie określono 28 działań naprawczych, z których 14 już zaimplementowano, 13 jest w trakcie implementacji, a 1 zostanie wdrożone w najbliższym czasie ([USS Connecticut już w USA](#), 2021-12-20).

Powiązane wiadomości

[Wyniki śledztwa ws. kolizji USS Connecticut \(2022-05-24\)](#)

[USS Connecticut już w USA \(2021-12-20\)](#)

[Przyczyny wypadku USS Connecticut \(2021-11-03\)](#)

[Podwodna kolizja USS Connecticut \(2021-10-08\)](#)

[Dodatkowe szkolenie podwodniaków US Navy \(2021-11-22\)](#)

[Przyczyny wypadku USS Connecticut \(2021-11-03\)](#)