

Katastrofa Turbo Portera w RPA

#Służby państwowe #Wypadki 2 września 2022

30 sierpnia 2022 ok. 14:30 czasu lokalnego z pasa nr 29 lotniska Rand w Germiston w stanie Gauteng w RPA startował samolot Pilatus Turbo Porter. Na jego pokładzie znajdował się pilot, policjant i 4 cywilów. Mieli uczestniczyć w locie widokowym, w nagrodę za osiągnięcia zawodowe. Według niektórych doniesień, lot miał charakter nieformalny.



*Spalony wrak samolotu Pilatus Turbo Porter, który rozbił się 30 sierpnia 2022 na lotnisku Rand w RPA/
Zdjęcie: AA*

Tuż po oderwaniu od pasa od samolotu oderwało się lewe skrzydło. Maszyna spadła na ziemię i spłonęła. Skrzydło znaleziono ok. 250 m od niej. Nie wiadomo, dlaczego się oderwało.

W katastrofie zginęło 5 pasażerów lecących samolotem. Jego pilot został ciężko ranny. Przewieziono go do szpitala w pobliskim mieście.



Samolot Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter należący do South African Police Service, jeszcze przed katastrofą / Zdjęcie: SAPS

Rozbity samolot to jednosilnikowy górnopłat Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter, zn. rej. ZS-NIT, nr ser. 896. Należał do South African Police Service (SAPS).

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2025 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o