

F-35B rozbił się w Fort Worth

#Lotnictwo wojskowe #Przemysł zbrojeniowy #Wypadki 17 grudnia 2022

15 grudnia 2022 ok. 10:15 czasu lokalnego w Naval Air Station Joint Reserve Base Fort Worth w Teksasie w USA lot testowy wykonywał samolot bojowy skróconego/pionowego startu i lądowania Lockheed Martin F-35B. Samolot z zawisu przeszedł do opadania, a po zetknięciu z ziemią obok pasa 18/36 przewrócił na przód i prawe skrzydło. Gdy pilot stracił kontrolę nad samolotem zdecydował się na katapultowanie.



Testowany F-35B w czasie opadania w locie testowym nad pasem bazy w Fort Worth



Pilot rozbitego samolotu F-35B opada na spadochronie niedaleko wraku samolotu



Rozbity samolot bojowy F-35B po wykonaniu obrotu na ziemi i zatrzymaniu / Zdjęcie: Kitt Wilder via Storyful

Fotel został wystrzelony prawie poziomo, a spadochron otworzył się kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Pilot bezpiecznie wylądował. Według oficjalnego komunikatu Lockheed Martina, nie odniósł obrażeń.

Nie ujawniono danych pilota. Departament Obrony USA poinformował jedynie, że był on pilotem rządowym. Samolot był testowany przed przekazaniem USMC.

Do wypadku doszło w pobliżu White Settlement Road i Spur 341/Lockheed Boulevard.
