

Katastrofa Glasair Super w Australii

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 26 grudnia 2022

Dzisiaj, 26 grudnia 2022 ok. 14:00 czasu lokalnego w pobliżu Appin w Nowej Południowej Walii w Australii rozbił się samolot Glasair Super. Wrak znaleziono ok. 3 km od Wedderburn Airstrip, z którego samolot wystartował, w gęstym buszu w pobliżu Appin Road w Macarthur, ok. 75 km na południowy zachód od Sydney. Wrak całkowicie spłonął

Samolotem leciał pilot i pasażer. Obaj zginęli w katastrofie. Na razie nie ujawniono ich tożsamości.



Busz płonący w wyniku katastrofy samolotu Glasair Super II / Zdjęcie: Twitter

Pożar wywołany katastrofą objął ok 5 ha buszu. Opanowano go dopiero ok. 17:00. Ogień nie spowodował uszkodzenia żadnych nieruchomości.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.

Rozbity samolot to ultralekki dolnopłat Glasair Super II FR, nr ser. 2277, zbudowany z zestawu do samodzielnego montażu w klasie Experimental. Stanowił własność prywatną. Był zarejestrowany poza Australią.