

Zderzenie chińskich okrętów

#Marynarka wojenna #Strategia i polityka #Wypadki 11 sierpnia 2025

Dziś, 11 sierpnia 2025 rano na Morzu Południowochińskim (Zachodniofilipińskim) zderzyły się chińskie okręty – niszczyciel Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej typu 052D *Guilin* (nr burt. 164) i okręt patrolowy Straży Przybrzeżnej Ludowej Policji Zbrojnej (nr burt. 3104). Ta druga jednostka to lekka fregata projektu 056 przekazana Straży Przybrzeżnej przez chińską marynarkę wojenną.



Lekka fregata projektu 056 chińskiej Straży Przybrzeżnej z dziobem uszkodzonym po zderzeniu z niszczycielem typu 052D Guilin / Zdjęcie: kadr z filmu filipińskiej Straży Przybrzeżnej

Do incydentu doszło na wodach wokół płycizny Scarborough (na północ od spornych Wysp Spratly i na zachód od filipińskiej wyspy Luzon). Jednostki patrolowe (kutry) BRP *Suluan* (MRRV 4406) i BRP *Teresa Magbanua* (MRRV 9701) filipińskiej Straży Przybrzeżnej towarzyszyły tam statkowi MV *Pamamalakaya*, który został wysłany w celu zaopatrzenia 35 filipińskich statków rybackich w Bajo de Masinloc.

Oba chińskie okręty usiłowały zablokować grupę jednostek filipińskich. BRP *Magbanua* osłaniał w tym czasie MV *Pamamalakaya*, który opuścił zagrożony rejon. Chińskie jednostki skoncentrowały się wówczas na BRP *Suluan*. Okręt patrolowy próbował zaatakować go armatką wodną.

Jednostka filipińska zdołała się wymknąć. Tymczasem, wskutek błędów w manewrowaniu, kuter chińskiej Straży Przybrzeżnej uderzył w rufę niszczyciela *Guilin*. W efekcie jej dziób został zmiażdżony.