

# Katastrofa Caravana II w Australii

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 20 lipca 2025


Dzisiaj, 20 lipca 2025 o 14:26 z lotniska Warwick w Queensland w Australii wystartował dwusilnikowy samolot Caravan II. Na jego pokładzie znajdowały się 2 osoby. Mieli lecieć do Brisbane – stolicy stanu.



*Wrak samolotu Reims-Cessna F406 Caravan II, który znaleziono na polu niedaleko Oakey w Australii / Zdjęcie: via Facebook*

Kilkanaście minut po starcie z nieznanych powodów samolot zawrócił w okolicach Brymaroo. Wkrótce spadł na ziemię. Wrak znaleziono na polu ok. 2 km na północ od pasa startowego 14 lotniska Oakey, przy drodze Oakey – Cooyar.

Gdy na miejsce katastrofy dotarli ratownicy okazało się, że obaj lecący samolotem zginęli.



*Trasa ostatnich minut lotu samolotu Caravan II, który rozbił się w pobliżu lotniska Oakey w Australii / Ilustracja: via flightradar24*

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.

Rozbity samolot to dwusilnikowy dolnopłat Reims-Cessna F406 Caravan II, zn. rej. VH-EYQ, nr ser. F406-0047, wyprodukowany w 1990. Należał do Bayswater Road Aerial Surveys / Aero Logistics Survey.

---

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o