

Katastrofa Bandeirante w Brazylii

#Lotnictwo cywilne #Transport lotniczy #Wypadki 17 września 2023

Wczoraj, 16 września 2023 z międzynarodowego portu lotniczego Manaus – Eduardo Gomes na lotnisko Barcelos w brazylijskiej Amazonii leciał mały samolot pasażerski Embraer Bandeirante. Na jego pokładzie znajdowało się 12 pasażerów i 2 członków załogi. Wszyscy byli Brazylijczykami. Pasażerowie – sami mężczyźni – lecieli, by sportowo uprawiać wędkarstwo nad Rio Grande.



Wrak samolotu Embraer Bandeirante, który rozbił się podczas lądowania na lotnisku Barcelos w Amazonii. W katastrofie zginęło 14 osób / Zdjęcie: via Globo

Samolot podchodził do lądowania na lotnisku docelowym ok. 16:00 w fatalnych warunkach pogodowych – przy silnym deszczu i wietrze. Pilot zdecydował się na przerwanie procedury i odejście na drugi krąg. To się nie udało i samolot rozbił się w pobliżu końca pasa. Według niektórych źródeł samolot wylądował, ale nie zdołał zatrzymać się na pasie.

Gdy na miejsce katastrofy dotarli ratownicy, okazało się, że przednia część samolotu uległa zniszczeniu. Mimo, że nie wybuchł pożar, wszyscy na pokładzie zginęli.

Władze lotniska Barcelos poinformowały, że dwa inne samoloty, które miały lądować przed Bandeirante, odleciały na inne lotniska. Ich piloci nie chcieli ryzykować ze względu na warunki atmosferyczne.

Rozbity samolot to 18-miejscowy dwusilnikowy dolnopłat Embraer EMB-110 Bandeirante, zn. rej. PT-SOG (nosił je od początku eksploatacji), nr ser. 110490, wyprodukowany w sierpniu 1990. Jego operatorem był Manaus Aerotáxi. Według Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) stan techniczny samolotu był dobry.
