

Katastrofa Bella 212 w Sri Lance

#Lotnictwo wojskowe #Wojska specjalne #Wypadki 10 maja 2025

Wczoraj, 9 maja 2025 o 6:46 czasu lokalnego z bazy wojsk lotniczych Sri Lanki Hingurakgoda wystartował śmigłowiec Bell 212. Na jego pokładzie znajdowało się 6 żołnierzy wojsk lotniczych, w tym 2 pilotów. O 7:08 z rejonu Maduru Oya śmigłowiec zabrał na pokład 6 żołnierzy wojsk specjalnych. Mieli oni uczestniczyć w paradzie pożegnalnej w Szkole Sił Specjalnych w Maduru Oya (Army Special Forces Passing Out Parade), demonstrując zjazd na linie.



Śmigłowiec Bell 212 wpadł do głębokiej wody zbiornika Maduru Oya. Trwa operacja wydobycia jego wraku / Zdjęcie: adaderana.lk

Krótko po starcie pilot poinformował o problemach technicznych. Próbował lądować awaryjnie, co się nie udało. O 7:17 śmigłowiec wpadł do zbiornika wodnego Maduru Oya koło Ampara.

Gdy na miejsce wypadku dotarli ratownicy okazało się, że zginęło 6 żołnierzy lecących śmigłowcem. Pozostali zostali ranni, niektórzy ciężko. Przewieziono ich początkowo do Szpitala Regionalnego Aralaganwila, a później do szpitala bazy Polonnaruwa. Ofiary katastrofy to 4 żołnierzy wojsk specjalnych i 2 wojsk lotniczych – sierż. W.M.S. Udaya Kumara, kpr. R.M.M. Methruwan, kpr. D.M.H.U. Dasanayake, kpr. M.S.L. Perera, sierż. E.D. Thusitha i kpr. H.D.P.N. Premaratne.

Dowódca wojsk lotniczych Sri Lanki, marszałek Bandu Edirisinghe powołał 9-osobową komisję, która ma zbadać przyczyny katastrofy. Według wstępnych ustaleń, jej powodem była awaria śmigła ogonowego.

Rozbity śmigłowiec to dwusilnikowy Bell 212 zn. rej. SUH-566, nr ser. 31198. Należał do 7. eskadry wojsk lotniczych Sri Lanki z bazy Hingurakgoda.
