

Katastrofa Barona w Kolorado

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 18 maja 2025

Wczoraj, 17 maja 2025 ok. 10:00 czasu lokalnego z pasa 30R lotniska miejskiego Broomfield-Rocky Mountain w Kolorado w USA wystartował samolot Beechcraft Baron. Na jego pokładzie znajdowały się 2 osoby. Gdy samolot wzniósł się na wysokość 300 stóp (ok. 90 m), zaczął skręcać w prawo. Pilot poinformował kontrolę ruchu lotniczego, że: *Będziemy musieli wrócić i wylądować. Drzwi zostały otwarte...* Wieża niezwłocznie wydała pozwolenie na lądowanie na pasie 30R. Pilot już nie odpowiedział.

Manewr powrotu się nie udał. Samolot rozbił się na polu około 5 km na północ od lotniska, w południowej części rezerwatu Carolyn Holmberg Preserve, w pobliżu torów kolejowych. Został całkowicie zniszczony i spłonął.



Spalone szczątki samolotu Beechcraft Baron, który rozbił się po starcie z pasa 30R lotniska miejskiego Broomfield-Rocky Mountain w Kolorado w USA / Zdjęcie: via X

Gdy do wraku dotarli ratownicy okazało się, że obaj lecący samolotem zginęli.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Najprawdopodobniej była nią awaria techniczna.

Rozbity samolot to dwusilnikowy dolnopłat Beechcraft 95-B55 Baron zn. rej. N4321Z, nr ser. TC-1463, wyprodukowany w 1972. Należał do CEDOCS.