


Wypadek Boeinga 747 w Hongkongu

#Lotnictwo cywilne #Transport lotniczy #Wypadki 21 października 2025

Wczoraj, 20 października 2025, lot z międzynarodowego lotniska Dubai World Central-Al Maktoum na lotnisko Hong Kong-Chek Lap Kok wykonywał samolot cargo Boeing 747 (lot EK9788). Lot był realizowany przez ACT Airlines na rzecz linii Emirates. Na pokładzie samolotu znajdowało się 4 członków załogi.

O 3:53 czasu lokalnego samolot lądował na pasie 07L lotniska w Hongkongu. Z niewiadomych powodów wyjechał z pasa i zderzył się pojazdem obsługi naziemnej, w którym znajdowały się 2 osoby. Ostatecznie Boeing wpadł do wody i połamał się.



Wrak samolotu cargo Boeing 747-481, który rozbił się podczas lądowania w Hongkongu / Zdjęcie: via X

W efekcie zderzenia osoby, które jechały pojazdem obsługi naziemnej, zginęły. Członkowie załogi samolotu zdołali się wydostać z kabiny. Nie odnieśli istotnych obrażeń.

Samolot, który rozbił się na lotnisku w Hongkongu, to czterosilnikowy Boeing 747-481 (BDSF), zn. rej. TC-ACF, nr ser. 25645/979, wyprodukowany w 1993. Był obsługiwany przez ACT Airlines, operując na rzecz Emirates SkyCargo.