

Katastrofa Tecnama P92 w Iranie

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 1 sierpnia 2023

Wczoraj, 31 lipca 2023, wczesnym rankiem lot szkolny, po starcie z międzynarodowego lotniska Payam w Karaj w prowincji Alborz w Iranie, ok. 50 km na zachód od Teheranu, wykonywał samolot Tecnam P92. Na jego pokładzie znajdował się instruktor i uczeń. Ok. 5:45 czasu lokalnego samolot podchodził do lądowania na tym samym lotnisku.

Manewr zakończył się niepowodzeniem. Samolot rozbił się. Po uderzeniu w ziemię w większości spłonął. Nie spaliła się jedynie tylna część kadłuba z usterzeniem.



Szczątki samolotu Tecnam P92, który rozbił się rankiem 31 lipca 2023 podczas podejścia do lądowania na lotnisku Payam w Iranie / Zdjęcie: via aviaincident

Obaj lecący samolotem zginęli na miejscu. Instruktor został zidentyfikowany jako Navid Arabi Moghadam, a uczeń jako Amirhossein Mahmoudi.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Wstępnie władze lotniska informowały o usterce technicznej samolotu.

Rozbity samolot to jednosilnikowy górnopłat Tecnam P92 Echo JS, zn. rej. EP-BT. Należał do szkoły lotniczej Botia Mahan.