

## Katastrofa Y-5B w Chinach

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 23 lipca 2023

Wczoraj przed południem czasu lokalnego opryski z powietrza na farmie Gongyang w hrabstwie Luobei w mieście Hegang w prowincji Heilongjiang wykonywał samolot Y-5B. Na jego pokładzie znajdowały się 2 osoby. Z nieznanых powodów ok. 11:20 samolot rozbił się.



*Samolot Shijiazhuang Yun-5B /  
Zdjęcie: Twitter*

W katastrofie zginęli obaj lecący samolotem.

Rozbity samolot to jednosilnikowy dwupłat Shijiazhuang Yun-5B(D) – licencyjna kopia An-2. Był własnością Heilongjiang Kunpeng General Aviation Co.