

Rozbił się Spitfire FR Mk.XVIIIe

#Historia #Wypadki 28 maja 2023

26 maja 2023 po południu podczas lądowania na lotnisku Hildesheim niedaleko Hanoweru w Niemczech rozbił się myśliwiec z czasów II wojny światowej Spitfire FR Mk.XVIIIe. Samolot został poważnie uszkodzony. Jego pilot został lekko ranny.

Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Za najbardziej prawdopodobny uznaje się błąd pilota.



Rozbity na lotnisku Hildesheim w Niemczech samolot myśliwski Supermarine Spitfire FR Mk.XVIIIe / Zdjęcie: Polizei Hildesheim

Rozbity samolot to Supermarine Spitfire FR Mk.XVIIIe SM845, zarejestrowany jako D-FIII (nr ser. 6S/672224). Jest własnością Fliegerhorst GmbH & Co KG w Eschbach w Niemczech. Na podstawie dostępnych informacji, można ocenić, że samolot będzie można naprawić.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy wypadek tego samolotu. 21 sierpnia 2010 Spitfire, który był wtedy zarejestrowany jako SE-BIN, rozbił się w Tynset w Norwegii. W wypadku zginął jego pilot, B. Gerhardt.