

Katastrofa R44 w Chinach

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 3 maja 2023

Wczoraj, 2 maja 2023 ok. 14:00 czasu pekińskiego lot widokowy nad Bailucang w pobliżu Xi'an w prowincji Shaanxi w północno-zachodnich Chinach wykonywał śmigłowiec Robinson R44. Na jego pokładzie znajdował się pilot i 3 pasażerów. Wkrótce po starcie śmigłowiec spadł na ziemię i rozbił się.



Wrak śmigłowca Robinson R44, który rozbił się w sadzie wiśniowym w pobliżu Xi'an / Zdjęcie: Twitter

Wrak znaleziono w sadzie wiśniowym w Dizhaiyuan. Gdy dotarli do niego ratownicy okazało się, że 3 osoby, które leciały śmigłowcem, zginęły. Czwarta została ciężko ranna. Przewieziono ją do lokalnego szpitala.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Za najbardziej prawdopodobną uznaje się awarię mechaniczną.

Rozbity śmigłowiec to jednosilnikowy Robinson R44 Raven II zn. rej. B-70TA, nr ser. 13939. Należał do Shaanxi Longyi General Aviation.