

Katastrofa R44 na Filipinach

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 2 lutego 2025

Wczoraj, 1 lutego 2025 rano śmigłowiec Robinson R44 wykonywał lot ze stolicy Filipin – Manili, skąd wystartował o 10:22, do Baguio. Tam wysadził pasażera – i o 11:51 rozpoczął lot powrotny. Na pokładzie śmigłowca znajdowała się tylko pilotka. Po drodze, o 12:40 czasu lokalnego, zatrzymał się dla uzupełnienia paliwa w Binalonan. Z powodu problemów technicznych start do dalszego lotu opóźnił się. Śmigłowiec odleciał dopiero ok. 16:30.



Lecący do Manili śmigłowiec R44 wpadł do wody na bagnistym terenie w pobliżu Guimba. W akcji ratunkowej policji pomagali okoliczni mieszkańcy / Zdjęcie: Guimba Police Station

W drodze do Manili doszło do wypadku, Ok. 17:15 śmigłowiec rozbił się i zatonął w strumieniu przepływającym przez bagna na polu ryżowym w Purok Arimug-mong w Barangay San Miguel w pobliżu Guimba w Nueva Acija.

Policja dotarła na miejsce katastrofy po pół godzinie od odebrania powiadomienia. Okazało się wówczas, że kobieta-pilot zginęła. W wydobyciu jej ciała ze spoczywającej na głębokości 2 metrów kabiny pomogli okoliczni mieszkańcy. Zwłoki przewieziono do zakładu pogrzebowego HM Mina Funeral Services w Guimba.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Pogoda w czasie lotu była dobra.

Rozbity śmigłowiec to Robinson R44 Raven II, zn. rej. RP-C3424. Był własnością prywatną. Używał go prezenter telewizyjny i kandydat do senatu Willie Revillame.