

Uziemienie F-35

#Lotnictwo wojskowe #Przemysł zbrojeniowy 12 marca 2011

Po wystąpieniu usterki instalacji elektrycznej i hydraulicznej w trakcie testowego lotu jednego z prototypów F-35A, uziemiono wszystkie samoloty tego typu.

Prototypy AF-1 i AF-2 w bazie lotniczej Edwards / Zdjęcie: Lockheed Martin

Usterka dotyczyła dwóch generatorów prądu, wystąpił również wyciek oleju. Pilot lecący prototypem AF-4 zdołał jednak szczęśliwie wrócić do bazy lotniczej Edwards, gdzie prowadzone są testy nowej konstrukcji.

Biuro Pentagonu, nadzorujące program Joint Strike Fighter, zawiesiło loty prototypów F-35 wszystkich wersji, do czasu określenia przyczyn incydentu i ewentualnego usunięcia usterek. Nie jest to pierwsze wydarzenie tego typu (zobacz np.: [Kolejne problemy z F-35B](#)). Mimo, że występowanie różnego rodzaju niesprawności jest rzeczą normalną w okresie testowania prototypów, ostateczne zdarzenie może doprowadzić do powstania następnego opóźnienia we wprowadzeniu nowych myśliwców do służby.

Informację o uziemieniu Lightningów II podał dzisiejszy *The Fort Worth Star Telegram*. Dane potwierdzili przedstawiciele Lockheed Martina.



Prototypy AF-1 i AF-2 w bazie lotniczej Edwards / Zdjęcie: Lockheed Martin

Usterka dotyczyła dwóch generatorów prądu, wystąpił również wyciek oleju. Pilot lecący prototypem AF-4 zdołał jednak szczęśliwie wrócić do bazy lotniczej Edwards, gdzie prowadzone są testy nowej konstrukcji.

Biuro Pentagonu, nadzorujące program Joint Strike Fighter, zawiesiło loty prototypów F-35 wszystkich wersji, do czasu określenia przyczyn incydentu i ewentualnego

usunięcia usterek. Nie jest to pierwsze wydarzenie tego typu (zobacz np.: [Kolejne problemy z F-35B](#)). Mimo, że występowanie różnego rodzaju niesprawności jest rzeczą normalną w okresie testowania prototypów, ostatnie zdarzenie może doprowadzić do powstania następnego opóźnienia we wprowadzeniu nowych myśliwców do służby.

Informację o uziemieniu Lightningów II podał dzisiejszy *The Fort Worth Star Telegram*. Dane potwierdzili przedstawiciele Lockheed Martina.

Powiązane wiadomości

[Uziemienie F-35 \(2011-03-12\)](#)

[Kolejne problemy z F-35B \(2010-11-18\)](#)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o