

# Minister Sudanu Południowego zginął w katastrofie lotniczej

#Lotnictwo cywilne #Strategia i polityka 2 maja 2008

W katastrofie samolotu Beechcraft 1900C kompanii Southern Sudan Air Connection zginął minister obrony Sudanu Południowego Dominic Dim Deng. Wraz z nim zginęło 17 pozostałych pasażerów samolotu i załoga.



Samolot rozbił się niedaleko Rumbek, 375 km od miasta Juba, do którego leciał z Wau. Większość z pasażerów Beechcrafta 1900C, którzy zginęli, to wojskowi. Załoga samolotu składała się z 2 lub 3 osób. Przyczyną katastrofy były prawdopodobnie problemy z silnikiem, o których meldował pilot. Samolot próbował awaryjnie lądować w Rumbek.

Dominic Dim Deng to minister obrony

autonomicznego rządu Sudanu Południowego, rezydującego w Juba. Sudan Południowy zyskał autonomię na podstawie porozumienia z rządem centralnym w Chartumie z 2005, kończącego kilka dekad wojen wewnętrznych.

Southern Sudan Air Connection operowały dwoma leasingowanymi samolotami: rozbitym właśnie 18-miejscowym Beechcraft 1900C i 19-miejscowym Dornierem 228. Trzeci samolot jest w trakcie włączania do eksploatacji. Linie obsługują loty na czterech trasach, z Juby do miast Sudanu Południowego.



Samolot rozbił się niedaleko Rumbek, 375 km od miasta Juba, do którego leciał z Wau. Większość z pasażerów Beechcrafta 1900C, którzy zginęli, to wojskowi. Załoga samolotu składała się z 2 lub 3 osób. Przyczyną katastrofy były prawdopodobnie problemy z silnikiem, o których meldował pilot. Samolot próbował awaryjnie lądować w Rumbek.

Dominic Dim Deng to minister obrony autonomicznego rządu Sudanu Południowego, rezydującego w Juba. Sudan Południowy zyskał autonomię na podstawie porozumienia z rządem centralnym w Chartumie z 2005, kończącego kilka dekad wojen wewnętrznych.

Southern Sudan Air Connection operowały dwoma leasingowanymi samolotami: rozbitym właśnie 18-miejscowym Beechcraft 1900C i 19-miejscowym Dornierem 228. Trzeci samolot jest w trakcie włączania do eksploatacji. Linie obsługują loty na czterech trasach, z Juby do miast Sudanu Południowego.