

FT-6 Bangladeszu zapalił się w powietrzu

#Lotnictwo wojskowe 16 czerwca 2009

Samolot szkolny FT-6 wojsk lotniczych Bangladeszu zapalił się w czasie lotu treningowego i utonął w rzece Karnaphuli. Pilot zdołał się katapultować i przeżył.

Do wypadku doszło dziś niedaleko miasta Chittagong, leżącego ok. 215 km od stolicy kraju - Dhaki, nad Zatoką Bengalską. Nie wiadomo co było przyczyną zapalenia się samolotu. Pilot, Abdullah Al-Mamun, nie odniósł obrażeń.

Do wypadku doszło dziś niedaleko miasta Chittagong, leżącego ok. 215 km od stolicy kraju - Dhaki, nad Zatoką Bengalską. Nie wiadomo co było przyczyną zapalenia się samolotu. Pilot, Abdullah Al-Mamun, nie odniósł obrażeń.

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2025 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o