

Rozbił się chiński strategiczny bsl

[#Lotnictwo wojskowe](#) [#Przemysł zbrojeniowy](#) [#Strategia i polityka](#) 9 września 2011

W prowincji Hebei w północnych Chinach rozbił się duży bezpilotowiec. Do wypadku doszło 22 sierpnia, a po kilku dniach w Internecie - mimo blokady terenu - pojawiły się zdjęcia wraku.

Image not found or type unknown

Chiński bsl wielkości amerykańskiego bezpilotowca strategicznego RQ-4 Global Hawk rozbił się 22 sierpnia w górzystym terenie niedaleko miasta Huining w prowincji Hebei. Teren został szybko otoczony przez wojsko, jednak wcześniej mieszkańcy okolicznych miejscowości zdążyli wykonać zdjęcia płonącego wraku. Wkrótce pojawiły się one w Internecie.

Image not found or type unknown



Rozbity bsl został zaprojektowany i wyprodukowany przez CAC (Chengdu Aircraft Corporation). Nazywany jest Tianchi lub BZK-005. Jego model został pokazany po raz pierwszy na wystawie w Zhuhai w 2005.

Bezpilotowiec napędzany jest silnikiem odrzutowym. Jego rozpiętość jest szacowana na 18-20 m, a masa startowa na 1250 kg.



Chiński bsl wielkości amerykańskiego bezpilotowca strategicznego RQ-4 Global Hawk rozbił się 22 sierpnia w górzystym terenie niedaleko miasta Huining w prowincji Hebei. Teren został szybko otoczony przez wojsko, jednak wcześniej mieszkańcy okolicznych miejscowości zdołali wykonać zdjęcia płonącego wraku. Wkrótce pojawiły się one w Internecie.



Rozbity bsl został zaprojektowany i wyprodukowany przez CAC (Chengdu Aircraft Corporation). Nazywany jest Tianchi lub BZK-005. Jego model został pokazany po raz pierwszy na wystawie w Zhuhai w 2005. Bezpilotowiec napędzany jest silnikiem odrzutowym. Jego rozpiętość jest szacowana na 18-20 m, a masa startowa na 1250 kg.

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2025 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o