

Zderzenie wenezuelskich Bronco

#Lotnictwo wojskowe 23 listopada 2012

W Wenezueli zderzyły się dwa samoloty OV-10 Bronco. Pilot jednego z nich zginął.



*Miejsce upadku samolotu OV-10E
Bronco / Zdjęcie: RT*

Do katastrofy doszło wczoraj ok. 11:30 czasu lokalnego w rejonie bazy Libertador (Base Aérea Libertador, BAEL) w Palo Negro w stanie Aragua, ok. 100 km na zachód od stolicy Wenezueli, Caracas. Zderzenie nastąpiło w czasie ćwiczeń przed pokazami lotniczymi planowanymi na 27 listopada z okazji Dnia Lotnictwa Wojskowego (92. rocznica jego powstania). W katastrofie zginął pilot jednego z pilotów. Dwaj inni zostali ranni.



*Rockwell OV-10E Bronco nr 7970 z
Grupo Aéreo de Operaciones
Especiales n.15, znany jako Lechuza
Black, który rozbił się wczoraj w
czasie zderzenia / Zdjęcie: Sergio J.
Padrón A*

W wyniku zderzenia zginął mjr José Rafael Marín Barrios. Według oficjalnych informacji, nie zdołał się uratować, kierując spadający samolot na obszary niezamieszkane. Był instruktorem lotniczym.

W katastrofie rozbiły się dwusilnikowe samoloty Rockwell OV-10E Bronco, nr 0431 i 7970. Należały do Grupo Aereo n.15. z bazy General Rafael Urdaneta w Maracaibo, w stanie Zulia ([Wenezuelskie zakupy lotnicze](#), 2008-05-10).

Powiązane wiadomości

[Zderzenie wenezuelskich Bronco \(2012-11-23\)](#)

[Wenezuelskie zakupy lotnicze \(2008-05-10\)](#)

[Wenezuelskie Su-30 gotowe do tankowania z KC-707 \(2007-11-02\)](#)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2025 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o