

## W Wenezueli rozbił się K-8

#Lotnictwo wojskowe 29 listopada 2012

**Podczas pokazów z okazji 92-lecia lotnictwa wojskowego Wenezueli rozbił się lekki samolot szkolno-bojowy K-8. Obu członkom jego załogi udało się katapultować.**



Do wypadku doszło 27 listopada podczas pokazów z okazji 92-lecia lotnictwa wojskowego Wenezueli (Día de la Aviación) w bazie El Libertador. Samolot K-8 niespodziewanie uderzył w ziemię podczas podejścia do lądowania. Obaj członkowie załogi zdobili się katapultować. Przeżyli bez poważniejszych obrażeń.

W akcji poszukiwawczo-ratowniczej wziął udział śmigłowiec Cougar. On także rozbił się niedaleko od miejsca upadku K-8. Nikomu na jego pokładzie nic się nie stało.

Według nieoficjalnych informacji, przyczyną wypadku K-8 była awaria mechaniczna samolotu. Lot odbywał się w dobrych warunkach atmosferycznych. Samolot szkolno-bojowy Hongdu K-8 Karakorum należał do Aviación Militar Bolivariana de Venezuela (AMBV).

W czasie przygotowań do pokazów w bazie Libertador, 22 listopada zderzyły się dwa samoloty OV-10 Bronco ([Zderzenie wenezuelskich Bronco, 2012-11-23](#)). W katastrofie zginęło 3 pilotów.

Powiązane wiadomości

[W Wenezueli rozbił się K-8 \(2012-11-29\)](#)

[Zderzenie wenezuelskich Bronco \(2012-11-23\)](#)

[Wenezuelskie zakupy lotnicze \(2008-05-10\)](#)

[Wenezuelskie Su-30 gotowe do tankowania z KC-707 \(2007-11-02\)](#)

---

