

9 ofiar katastrofy Learjeta

#Lotnictwo cywilne 12 listopada 2014

Na Bahamach rozbił się samolot Learjet 35A. W katastrofie zginęło 9 osób znajdujących się na jego pokładzie.



Rozbity samolot to Learjet 35A nr rej. N17UF, nr ser. 35A-258. Należał do Diplomatic Aviation (Bahamas Ltd). Oblatano go w 1979

9 listopada ok. 17.10 czasu lokalnego w pobliżu portu lotniczego Freeport-Grand Bahama rozbił się samolot dyspozycyjny Learjet 35A. Leciał z odległego niewiele ponad 200 km lotniska Nassau-Lynden Pindling z 7 pasażerami i 2 członkami załogi na pokładzie. Lot trwał mniej niż pół godziny. Do katastrofy doszło przy podejściu do lądowania. Zginęli wszyscy lecący samolotem.

Wrak znaleziono ok. 6,5 km na południowy zachód od pasa Grand Bahamas International Airport we Freeport. Samolot uległ całkowitemu zniszczeniu.

Pasażerowie, którzy zginęli w katastrofie udawali się na Global Leadership Forum, organizowane przez Bahamas Faith Ministries International (BFMI). Był wśród 60-letni pastor dr Myles Munroe – założyciel BFMI, i jego rodzina, w tym żona Ruth. Zginął też były burmistrz Atlanty i były ambasador USA w ONZ, Andrew Young.

Trwa dochodzenie, które ma wskazać przyczyny katastrofy. Ze względu na zapadające ciemności badania wraku rozpoczęto następnego dnia. Według wstępnych ustaleń do katastrofy mogła przyczynić się fatalna pogoda panująca w rejonie lotniska docelowego. Lądowanie odbywało się przy silnym sztormie.