

Eridan naprawiany w Gdyni

#Marynarka wojenna 9 czerwca 2015

Francuski niszczyciel min FS *Éridan* (M 641) przechodzi remont awaryjny w Stoczni Remontowej Nauta.



Francuski niszczyciel min FS Éridan (M 641), typ Tripartite, od poniedziałku dokuje na terenie Stoczni Remontowej Nauta. Okręt uszkodził najprawdopodobniej jeden z elementów układu pędowego, co wyklucza go na razie z udziału w fazie zasadniczej międzynarodowych ćwiczeń morskich Baltops 2015 / Zdjęcie: Stocznia Remontowa Nauta

FS *Éridan* został wydzielony przez dowództwo *Marine Nationale* (marynarki wojennej Francji) do udziału w międzynarodowych ćwiczeniach morskich *Baltops 2015*. Z nieznanych przyczyn okręt nie wyszedł w morze po zakończeniu portowej fazy manewrów. W poniedziałek jednostka została zadokowana w doku nr 1 Stoczni Remontowej Nauta.

Przedsiębiorstwo odmówiło podania zakresu prowadzonych prac naprawczych. Z informacji podawanych wczoraj przez media wynika, że uszkodzeniu mogła ulec jedna ze śrub napędowych francuskiego niszczyciela min.

Remont okrętu w Gdyni jest efektem porozumienia o przemysłowej współpracy zawartego w 2014 między grupą MARS Shipyards & Offshore, skupiającą m.in. SR Nauta, a francuskim DCNS. Oba przedsiębiorstwa uczestniczyły w dialogu technicznym z Inspektoratem Uzbrojenia dotyczącym pozyskania serii konwencjonalnych okrętów podwodnych nowego typu (program *Orka*, [DCNS z Nautą](#), 2014-07-09).

Powiązane wiadomości

[Eridan naprawiany w Gdyni \(2015-06-09\)](#)

[DCNS z Nautą \(2014-07-09\)](#)