

Problemy tajwańskich Guardianów

#Lotnictwo wojskowe #Przemysł zbrojeniowy #Wojska lądowe 29 października 2015

Tajwańskie siły zbrojne uziemiły większość śmigłowców uderzeniowych AH-64E Guardian.



Większość tajwańskich AH-64E Guardian zostało uziemionych wskutek usterek pokrycia płatowców i elementów układu przeniesienia napędu / Zdjęcie: MO Republiki Chińskiej

Guardiany uziemiono po wykryciu ognisk korozji w kadłubie i elementach układu przeniesienia napędu, w tym przekładni śmigła ogonowego. Producent śmigłowców, Boeing, wysłał na wyspę grupę specjalistów, która miała dokonać inspekcji wiropłatów i wyjaśnić przyczyny uszkodzeń. Opinia wydana przez pracowników koncernu przyczyniła się do wydania decyzji o wstrzymaniu eksploatacji większości śmigłowców ([Testy ogniowe tajwańskich AH-64E](#), 2015-08-31).

Tajwańskie AH-64E dostarczono w latach 2013-2014 ([Ostatnie Guardiany dla Tajwanu](#), 2014-10-20). Przyczyny powstania ognisk korozji w praktycznie nowych śmigłowcach zostaną dopiero wskazane. Według źródeł, na które powołują się lokalne media, powodem uszkodzenia mógł być specyficzny klimat o dużej wilgotności, w połączeniu z intensywnymi opadami.

Lotnictwo wojsk lądowych Tajwanu eksploatuje obecnie zaledwie 8 z 29 AH-64E Guardian. Tajpej utracił jeden z wiropłatów wskutek wypadku, do którego doszło podczas lotu szkoleniowego wiosną 2014 ([Piloci winni wypadku AH-64E](#), 2014-07-15). Pod koniec 2013 Tajwańczycy czasowo wstrzymali loty wiropłatów po awarii przekładni w jednym z nich ([Tajwan wstrzymał loty Apache](#), 2013-12-21).

Powiązane wiadomości

[Problemy tajwańskich Guardianów \(2015-10-29\)](#)

[Tajwan wstrzymał loty Apache \(2013-12-21\)](#)

[Piloci winni wypadku AH-64E \(2014-07-15\)](#)

[Tajwan wstrzymał loty Apache \(2013-12-21\)](#)

AH-64E rozbił się na Tajwanie (2014-04-25)
Zlecenie na AH-64E dla Korei Południowej (2013-08-26)
AH-64E dla Indonezji (2013-08-27)
Tajwan wstrzymał loty Apache (2013-12-21)
Zgoda Senatu USA na AH-64 dla Iraku (2014-01-28)
Indyjskie Apache i Chinooki w 2014? (2014-02-21)
Ostatnie Guardiany dla Tajwanu (2014-10-20)
Piloci winni wypadku AH-64E (2014-07-15)
Tajwan wstrzymał loty Apache (2013-12-21)
AH-64E rozbił się na Tajwanie (2014-04-25)
Tajwan oczekuje kolejnych Apache (2014-08-21)
Tajwan wstrzymał loty Apache (2013-12-21)
Piloci winni wypadku AH-64E (2014-07-15)
Testy ogniowe tajwańskich AH-64E (2015-08-31)
Tajwan wstrzymał loty Apache (2013-12-21)
AH-64E rozbił się na Tajwanie (2014-04-25)
Zlecenie na AH-64E dla Korei Południowej (2013-08-26)
AH-64E dla Indonezji (2013-08-27)
Tajwan wstrzymał loty Apache (2013-12-21)
Zgoda Senatu USA na AH-64 dla Iraku (2014-01-28)
Indyjskie Apache i Chinooki w 2014? (2014-02-21)
Piloci winni wypadku AH-64E (2014-07-15)
Tajwan wstrzymał loty Apache (2013-12-21)
AH-64E rozbił się na Tajwanie (2014-04-25)
Ostatnie Guardiany dla Tajwanu (2014-10-20)
Piloci winni wypadku AH-64E (2014-07-15)
Tajwan oczekuje kolejnych Apache (2014-08-21)
