

Problemy z silnikami Leap-1B

#Lotnictwo cywilne 11 maja 2017

Boeing wstrzymał próby samolotów 737 Max po wykryciu wad w silnikach Leap-1B.



Nie wiadomo, czy problemy z silnikami Leap-1B wpłyną na opóźnienie dostaw seryjnych Boeingów 737 Max 8/ Zdjęcie: Boeing

Wczoraj Boeing potwierdził, że wstrzymano próby w locie samolotów wąskokadłubowych z rodziny 737 Max. Powodem są wady wykryte w dyskach turbin niskiego ciśnienia silników CFM Leap-1B, służących do ich napędu.

Co najważniejsze dotychczas żaden z silników zabudowanych w przedseryjnych 737 Max 8 i 9 nie sprawiał problemów. Wady wykryto w trakcie inspekcji, wykonywanych standardowo w procesie produkcji. Producent, francuski Safran, poinformował o tym koncern z Seattle w ubiegłym tygodniu.

Dotychczas silniki Leap-1B, zabudowane w Boeingach 737 Max 8 wylatały, bez żadnej awarii, ponad 2 tys. h. W kwietniu zakończono trwające 3 tys. cykli startów i lądowań próby stanowiskowe Leap-1B w ramach symulowania operacji ETOPS 180 (oznacza to, że w przypadku awarii jednego z silników czas lotu do najbliższego lotniska zapasowego, na którym samolot zdolny jest wylądować, nie może przekraczać 180 minut). Jest to szczególnie ważne w przypadku konieczności zmiany trasy lotu z powodu działań wojennych, czy lotów ponad rozległymi niezaludnionymi obszarami lądowymi lub oceanami.

Nie wiadomo, czy problemy z silnikami Leap-1B wpłyną na opóźnienie dostaw seryjnych Boeingów 737 Max 8. Pierwszy z nich ma trafić do linii Malindo, spółki zależnej Lion Air, przed końcem maja ([Silk Way kupiły Boeingi 737 Max](#), 2017-04-18, [Oblot Boeinga 737 Max 9](#), 2017-04-14).

Powiązane wiadomości

Problemy z silnikami Leap-1B (2017-05-11)
Oblot Boeinga 737 Max 9 (2017-04-14)
Prezentacja Boeinga 737 Max 9 (2017-03-08)
Boeingi 737 Max dla Jetlines (2014-12-15)
100 Boeingów dla VietJet (2016-05-23)
A321neo z silnikami Leap-1A uzyskał Certyfikaty Typu (2017-03-02)
Boeing 737 Max 9 już zmontowany (2017-03-03)
Silk Way kupiły Boeingi 737 Max (2017-04-18)
Kolejne towarowe 747 dla Silk Way (2015-01-09)
Silk Way odbierają Boeingi 747-8F (2014-08-29)
Certyfikat FAA dla Boeinga 737 Max 8 (2017-03-10)
Kolejne Boeingi 737 MAX 8 dla Enter Air (2016-11-18)
100 Boeingów 737 Max dla SpiceJet (2017-01-16)
737 Max 8 na wodzie (2017-01-23)

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2025 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o