

BRP Davao del Sur odebrany

#Marynarka wojenna #Przemysł zbrojeniowy 18 maja 2017

Marynarka wojenna Filipin odebrała drugi okręt desantowy typu *Tarlac*, BRP *Davao Del Sur*.



Dowództwo marynarki wojennej Filipin ma zgłaszać zapotrzebowanie na co najmniej 2 kolejne okręty desantowe typu Tarlac / Zdjęcie: MO Filipin

W bazie morskiej w Manili odbyła się ceremonia odbioru okrętu desantowego BRP *Davao Del Sur* (LD 602), typu *Tarlac*. Jednostka dotarła do stolicy Filipin wprost ze stoczni producenta, PT Pal Indonesia w Surabaja. Wydarzenie poprzedziła seria testów morskich ([Przygotowania do testów BRP Davao Del Sur](#), 2017-02-28).

Budowę BRP *Davao Del Sur* zapoczątkowano w czerwcu 2015. Zwodowano go we wrześniu ub.r. ([Wodowanie SSV 2](#), 2016-09-27). Okręt wejdzie do służby dopiero, gdy dowództwo Hukbong Dagat ng Pilipinas (marynarki wojennej Filipin) potwierdzi, że jego stan techniczny jest zgodny ze specyfikacją zamówienia. Uzupełni wówczas w linii pierwszy z desantowców typu *Tarlac*, BRP *Tarlac* (LD 601, [BRP Tarlac przyjęty do służby](#), 2016-06-06).

Okręty desantowe typu *Tarlac* mają 123 m długości i 21,8 m szerokości. Wypierają ok. 11 tys. t. Zasięg obliczany jest na 17,3 tys. km. Autonomiczność wynosi 30 dni. Załoga składa się ze 126 oficerów i marynarzy. Jednostki przystosowano do transportu 500 żołnierzy wraz z pełnym wyposażeniem. Z pokładu lotniczego mają operować 2-3 śmigłowce morskie, np. AW109 lub AW159 Wildcat ([Kontrakt na AW159](#), 2016-04-04).

Powiązane wiadomości

[BRP Davao del Sur odebrany \(2017-05-18\)](#)

[Kontrakt na AW159 \(2016-04-04\)](#)

[Korea Płd. wstrzymała odbiór AW159 \(2015-12-06\)](#)

[A jednak AW159 \(2013-01-15\)](#)

Problemy AW w Republice Korei (2015-09-29)
Południowokoreańskie AW159 do końca roku (2015-10-26)
Porozumienie obronne na Filipinach (2016-02-29)
Japoński P-3C Orion na Filipinach (2015-06-24)
Kolejne amerykańskie okręty dla Filipin (2015-11-18)
Prowokacje na M. Południowochińskim (2016-01-08)
USA wybierają bazy na Filipinach (2016-01-14)
Nowe okręty transportowe ChRL (2016-03-09)
Prowokacje na M. Południowochińskim (2016-01-08)
Chińska baza w Dżibuti (2016-02-05)
Japonia wykryła niezidentyfikowany OP (2016-02-23)
Chiński budżet obronny ujawniony (2016-03-07)
TC-90 dla Filipin (2016-03-08)
Testy Wildcatów w Norwegii (2016-03-10)
Pierwsza misja bojowa Wildcata (2015-03-30)
Wildcacy lądują na HMS Ocean (2015-05-28)
Wildcat odpalił torpedę Sting Ray (2015-07-15)
Testy Wildcata w Zatoce Perskiej (2015-09-21)
Wildcat na Wyspie Św. Heleny (2015-10-26)
Norwegia odebrała kolejny NH90 (2016-02-05)
USCGC Boutwell wycofany z linii (2016-03-18)
USA wzywają sojuszników do zbrojeń (2013-10-30)
Kolejne amerykańskie okręty dla Filipin (2015-11-18)
AW159 dla Filipin (2016-03-24)
Śmigłowce ZOP dla Filipin (2012-08-23)
Skromny wybór Manili (2014-07-11)
Filipiny wybiorą Wildcacy? (2014-11-17)
Korea Płd. wstrzymała odbiór AW159 (2015-12-06)
Testy Wildcatów w Norwegii (2016-03-10)
USCGC Boutwell wycofany z linii (2016-03-18)
Więcej uzbrojenia dla Filipin (2016-03-29)
M113A2 dla Filipin do końca 2015 (2015-12-12)
Dostawa filipińskich C-130 (2016-03-10)
USCGC Boutwell wycofany z linii (2016-03-18)
USA wybrały bazy na Filipinach (2016-03-21)
BRP Tarlac przyjęty do służby (2016-06-06)
Cięcie blach pod SSV-2 (2015-06-11)
Filipiny kupują desantowce (2014-01-13)
Cięcie blach pod SSV-1 (2015-01-26)
Kolejne Balikpapan dla Filipin (2015-10-23)
Australia pomaga Filipinom (2015-01-30)
Kutry desantowe dla Filipin (2015-07-24)
Filipiny nabędą kolejne kutry desantowe (2015-07-30)
Tarlac w linii (2016-05-17)
Filipiny kupują AW109 (2013-10-29)
Cięcie blach pod SSV-1 (2015-01-26)
Cięcie blach pod SSV-2 (2015-06-11)

Wodowanie filipińskiego desantowca (2016-01-20)
Kontrakt na AW159 (2016-04-04)
Odbiór pierwszego SSV (2016-05-11)
Wodowanie SSV 2 (2016-09-27)
Cięcie blach pod SSV-2 (2015-06-11)
Filipiny kupują desantowce (2014-01-13)
Cięcie blach pod SSV-1 (2015-01-26)
BRP Tarlac przyjęty do służby (2016-06-06)
Cięcie blach pod SSV-2 (2015-06-11)
Kolejne Balikpapan dla Filipin (2015-10-23)
Tarlac w linii (2016-05-17)
Kolizja BRP Tarlac (2016-09-21)
Cięcie blach pod SSV-2 (2015-06-11)
Tarlac w linii (2016-05-17)
BRP Tarlac przyjęty do służby (2016-06-06)
Przygotowania do ćwiczeń Phiblex (2016-09-27)
Zmiana warty w Sasebo (2014-02-10)
Rozpoczęto Balikatan 2016 (2016-04-05)
Kolizja BRP Tarlac (2016-09-21)
Przygotowania do testów BRP Davao Del Sur (2017-02-28)
Cięcie blach pod SSV-2 (2015-06-11)
Filipiny kupują desantowce (2014-01-13)
Cięcie blach pod SSV-1 (2015-01-26)
Kontrakt na AW159 (2016-04-04)
Korea Płd. wstrzymała odbiór AW159 (2015-12-06)
Porozumienie obronne na Filipinach (2016-02-29)
Nowe okręty transportowe ChRL (2016-03-09)
Testy Wildcatów w Norwegii (2016-03-10)
USCGC Boutwell wycofany z linii (2016-03-18)
AW159 dla Filipin (2016-03-24)
Więcej uzbrojenia dla Filipin (2016-03-29)
BRP Tarlac przyjęty do służby (2016-06-06)
Cięcie blach pod SSV-2 (2015-06-11)
Kolejne Balikpapan dla Filipin (2015-10-23)
Tarlac w linii (2016-05-17)
Wodowanie SSV 2 (2016-09-27)
Cięcie blach pod SSV-2 (2015-06-11)
BRP Tarlac przyjęty do służby (2016-06-06)
Kolizja BRP Tarlac (2016-09-21)
Przygotowania do ćwiczeń Phiblex (2016-09-27)