

Podano przyczyny wypadków niszczycieli USN

#Marynarka wojenna #Strategia i polityka 3 listopada 2017

US Navy zakończyła dochodzenia w sprawie kolizji na morzu z udziałem dwóch niszczycieli rakietowych typu *Arleigh Burke*.



Mass Communication Specialist 1st Class Peter Burghart, USN

Kolizje z udziałem USS Fitzgerald i USS John S. McCain wyłączyły oba okręty z działań operacyjnych na długie miesiące, co znacznie skomplikowało sytuację US Navy, dla której Ocean Spokojny jest jednym z kluczowych teatrów działań. Należy również opracować i wdrożyć plany naprawcze, na podstawie których jednostki zostaną przywrócone do służby. Pierwszy z okrętów przejdzie naprawę w stoczni Huntington Ingalls Shipbuilding w Pascagoula, w stanie Mississippi. Drugi jest w drodze do portu macierzystego w Yokosuce, gdzie zostanie naprawiony / Zdjęcie:

W raporcie podsumowującym dochodzenia wszczęte w sprawie wypadków na morzu z udziałem niszczycieli USS *Fitzgerald* (DDG 62) i USS *John S. McCain* (DDG 56), typu *Arleigh Burke*, stwierdzono że do obu zdarzeń doszło przede wszystkim wskutek błędu czynnika ludzkiego. Podkreślono, że do kolizji doprowadziła m.in. niska dyscyplina wśród załogi i nieprzestrzeganie podstawowych procedur operowania na morzu, a także braki w wyszkoleniu oficerów dowodzących i marynarzy pełniących istotne funkcje na mostku.

Do pierwszego wypadku doszło 17 czerwca ok. 100 km na południowy zachód do wybrzeży Japonii. USS *Fitzgerald* zderzył się z idącym pod filipińską banderą kontenerowcem *ACX Crystal*. Wskutek wypadku amerykański niszczyciel został poważnie uszkodzony. Największe zniszczenia objęły prawą burtę w pobliżu głównej części nadbudówki, gdzie mieści się m.in. mostek oraz anteny systemu Aegis. Dopiero po powrocie do Yokosuki udało się odnaleźć ciała siedmiu członków załogi, których wcześniej uznawano za zaginionych ([USS Fitzgerald opuścił suchy dok](#), 2017-10-09).

21 sierpnia nieopodal wybrzeży Singapuru USS *John S. McCain* zderzył się z idącym pod banderą Liberii zbiornikowcem *Alnic MC*. W wyniku kolizji poważnie uszkodzony został kadłub okrętu od strony lewej burty. Woda, która dostała się do wnętrza przez nieszczelne poszycie kadłuba, zalała niektóre pomieszczenia, w tym kajuty i część

maszynowni. Z zalanych i częściowo zniszczonych pomieszczeniach zginęło dziesięciu członków załogi niszczyciela ([Dłuższa droga USS John S. McCain do Yokosuki, 2017-10-23](#)).

Powiązane wiadomości

[Podano przyczyny wypadków niszczycieli USN \(2017-11-03\)](#)

[USS Fitzgerald opuścił suchy dok \(2017-10-09\)](#)

[USS Fitzgerald wrócił do Yokosuki \(2017-06-17\)](#)

[Podano listę ofiar wypadku USS Fitzgerald \(2017-06-20\)](#)

[USS Fitzgerald wrócił do Yokosuki \(2017-06-17\)](#)

[USS John S. McCain w Changi \(2017-08-22\)](#)

[Testy przeciwlotnicze USS America \(2017-04-13\)](#)

[Kolizja USS John S. McCain \(2017-08-21\)](#)

[USS Fitzgerald do Mississippi \(2017-08-29\)](#)

[USS Fitzgerald wrócił do Yokosuki \(2017-06-17\)](#)

[Podano listę ofiar wypadku USS Fitzgerald \(2017-06-20\)](#)

[USS Fitzgerald w suchym doku \(2017-07-11\)](#)

[HIS naprawi USS Fitzgerald \(2017-08-24\)](#)

[Przygotowania do naprawy USS Fitzgerald \(2017-09-25\)](#)

[USS Fitzgerald wrócił do Yokosuki \(2017-06-17\)](#)

[Podano listę ofiar wypadku USS Fitzgerald \(2017-06-20\)](#)

[USS Fitzgerald do Mississippi \(2017-08-29\)](#)

[USS John S. McCain w drodze do Yokosuki \(2017-10-05\)](#)

[Powrót USS Ronald Reagan do Yokosuki \(2017-08-09\)](#)

[USS John S. McCain w Changi \(2017-08-22\)](#)

[Opublikowano listę ofiar wypadku DDG 56 \(2017-08-28\)](#)

[Dłuższa droga USS John S. McCain do Yokosuki \(2017-10-23\)](#)

[USS John S. McCain do Yokosuki \(2017-09-11\)](#)

[Kolizja USS John S. McCain \(2017-08-21\)](#)

[USS John S. McCain w Changi \(2017-08-22\)](#)

[Opublikowano listę ofiar wypadku DDG 56 \(2017-08-28\)](#)

[USS John S. McCain opuszcza Singapur \(2017-10-12\)](#)

[Opublikowano listę ofiar wypadku DDG 56 \(2017-08-28\)](#)

[USS John S. McCain w drodze do Yokosuki \(2017-10-05\)](#)

[Konsekwencje po wypadku USS John S. McCain \(2017-10-11\)](#)