

Katastrofa An-2 (TWS-2MS) w Narjan-Mar

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 19 grudnia 2017

Dziś rano, ok. 10:30 czasu lokalnego z lotniska Narjan-Mar w obwodzie archangielskim wystartował samolot TWS-2MS (zmodernizowany An-2). Miał lecieć do miejscowości Charuty za kręgiem polarnym. Na jego pokładzie znajdowała się dwuosobowa załoga i 11 pasażerów, w tym szef regionalnego departamentu Ministerstwa Środowiska.

Tuż po starcie pilot utracił panowanie nad samolotem. Przerwał on wznoszenie, gwałtownie skręcił w prawo i zaczął opadać. Chwilę później samolot rozbił się na terenie lotniska.



Wrak rozbitego na lotnisku Narjan-Mar samolotu TWS-2MS / Zdjęcie: MCzS FR

Gdy do wraku dotarli ratownicy, okazało się, że dwoje pasażerów – kobieta i dziecko, zginęło na miejscu. Część pozostałych jest poważnie rannych. Jeden z nich – Igor Liedkow, zmarł wkrótce w szpitalu. Według dostępnych danych – przeżyli obaj członkowie załogi.

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Za najbardziej prawdopodobny uznaje się błąd pilota.

Rozbity samolot to TWS-2MS (zmodernizowany An-2 z napędem turbośmigłowym, [Zmodernizowane An-2 dla Mongolii](#), 2017-10-21) nr rej. RA-01460, nr ser. 1G231-51. Należał do Naryan-Mar Air.

Powiązane wiadomości

[Katastrofa An-2 \(TWS-2MS\) w Narjan-Mar \(2017-12-19\)](#)

[Zmodernizowane An-2 dla Mongolii \(2017-10-21\)](#)

[Zmodernizowane An-2 z Nowosybirsk \(2017-02-05\)](#)

