

# Katastrofa Beavera w Australii

#Lotnictwo cywilne #Wypadki 31 grudnia 2017

**Wczoraj po południu jednosilnikowy samolot na pływakach DHC-2 Beaver wystartował z zatoki Jerusalem na północ od Sydney w Australii. Kierował się - w locie powrotnym - do Rose Bay u wybrzeży Sydney. Na jego pokładzie znajdował się pilot i pięciu pasażerów, którzy wcześniej zjedli obiad w znanej lokalnej restauracji. Lot miał trwać 20 minut.**



*Wrak spoczywa na głębokości 13 metrów. Po powierzchni wody pływają szczątki rozbitego samolotu / Zdjęcie: NSW Police*

Z niewiadomych przyczyn krótko po starcie, o 15:10 czasu lokalnego (4:10 GMT), samolot wpadł do wód rzeki Hawkesbury i zatonął w pobliżu Cottage Point. Nie udało się uratować nikogo z lecących. Cztery z ofiar zidentyfikowano jako Brytyjczyków. Wśród nich był 11-letni chłopiec. Pozostałe dwie, w tym pilot, to Australijczycy.



*Samolot de Havilland Canada DHC-2 Beaver należący do Sydney Seaplanes / Zdjęcie: Sydney Seaplanes*

Nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy. Ekipy ratownicze znalazły miejsce zatopienia samolotu i wyławiają z wody jego fragmenty. Wydobyto już ciała ofiar.

Rozbity samolot to de Havilland Canada DHC-2 Beaver nr rej. VH-NOO, nr ser. 1535. Należał do Sydney Seaplanes Pty Ltd. Kompania istnieje od 2005. Dotąd jej samoloty latały bezawaryjnie.

---

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o