

Katastrofa tureckiego F-16

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 24 marca 2018

22 marca wieczorem nad prowincją Nevsehir w środkowej Turcji rutynowy lot treningowy wykonywał samolot myśliwski F-16C. Z niewiadomych powodów pilot utracił nad nim panowanie. Samolot rozbił się ok. 18:30 czasu lokalnego (15:30 GMT) w górzystym terenie niedaleko Ovaören w dystrykcie Gulsehir.



Szczątki rozbitego F-16 zostały rozrzucone na dużym obszarze / Zdjęcie: twitter

W ciemnościach płonący wrak został znaleziony wkrótce po wypadku. Gdy dotarła do niego ekipa poszukiwawcza, okazało się, że pilot samolotu zginął na miejscu. Ofiara to 32-letni ppor. Yasin Boy. Zwłoki pilota przewieziono na lotnisko w pobliżu jego rodzinnego Samsun.

Według oficjalnego komunikatu, pilot przed upadkiem samolotu, sterował nim tak, by nie spaść na pobliską wioskę.



Trumnę ze zwłokami ppor. Yasina Boya przewieziono do jego rodzinnego Samsun / Zdjęcie: MO Turcji

Rozbity samolot to jednomiejscowy myśliwiec Lockheed Martin (General Dynamics) F-16C. Należał do Türk Hava Kuvvetleri (tureckich wojsk lotniczych).

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2026 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o