

# Gripen zderzył się z ptakiem

#Lotnictwo wojskowe #Wypadki 23 sierpnia 2018

**21 sierpnia 2018 r.** rankiem rutynowy lot treningowy wykonywał pilot samolotu Saab JAS 39C Gripen szwedzkich wojsk lotniczych. Samolot wystartował z bazy Ronneby na południu Szwecji. W czasie powrotu na lotnisko, o 9:41 czasu lokalnego (07:41 UTC), na wysokości około kilometra, doszło do zderzenia z ptakiem. Pilot nie zdołał opanować maszyny i musiał się katapultować.



*Miejsce wypadku myśliwca wielozadaniowego Saab JAS 39C Gripen szwedzkich wojsk lotniczych, który rozbił się po zderzeniu z ptakiem / Zdjęcie: Blekinge Flygflottilj*

Wrak samolotu znaleziono niedaleko Möljeryd, ok. 9 km na północ od bazy Ronneby. Na ziemi nikomu nic się nie stało. Również pilot nie odniósł obrażeń. Przewieziono go do szpitala na rutynowe badania.